

Wykaz zmian dla rewizji nr 01 z dnia 30-11-2015 r.***Rysunek PBW : A : 02 : R01***

1. Dodatkowe drzwi aluminiowo-szklane w klasie pożarowej EI30 obudowujące klatkę K1.
2. Dodatkowe drzwi aluminiowo-szklane - wyjście bezpośrednio na zewnątrz klatki schodowej .

Rysunek PBW : A : 06 : R01

1. Do drzwi D13, dodano samozamykacz szynowy.
2. Dodano okno O7.
3. Zmiana koloru okuć okien.
4. Dodatkowe drzwi stalowe D18 do pracowni plastycznej w klasie pożarowej EI30.

Rysunek PBW : A : 08 : R01

1. Korekta wymiarów i podziału drzwi zewnętrznych i wewnętrznych witryn aluminiowo - szklanych
2. Dodano drzwi aluminiowo – szklane: D17 i DZ2
3. Zmian koloru drzwi i witryn aluminiowych na kolor biały

Rysunek PBW : K : 01 : R01

1. Zmiana wymiaru otworu dla drzwi D16 - wejście na jadalnię.
2. Demontaż drzwi i okna, przystosowanie otworu do osadzenia okna O7 – obecne wyjście z holu łącznika na zewnątrz.
3. Demontaż pustaków szklanych i przystosowanie otworu do drzwi DZ2 - wyjście z klatki schodowej K1 na zewnątrz.

Niniejsze zmiany należy uwzględnić przy opracowywaniu kalkulacji ceny ofertowej.

Z poważaniem:

